

**Общество с ограниченной ответственностью «Промтех»**

109518 г. Москва, 1-й Грайвороновский пр., д. 2А, оф. 48;

ИНН: 7722724622; КПП 772201001; БИК: 044525225;

р/с 40702810038000042464 в ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ"; к/с 30101810400000000225 в

ГУ БАНКА РОССИИ по ЦФО г. Москва;

Тел./факс: 8 (495) 649-16-42

[www.teploschetchiki.ru](http://www.teploschetchiki.ru)

Утверждаю:  
Генеральный директор  
ООО «Промтех»  
Е.А. Гринченко

**ПРАЙС ЛИСТ  
СТОИМОСТЬ РЕМОНТА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ ВИС.Т-ТС на 2015 г.**

№	Проводимые работы	Стоимость (без НДС)		
		Стоимость материалов	Ремонт	Замена и наладка
1	Монтаж/демонтаж		5 900.00	
2	Диагностика теплосчетчика		1 539.00	
3	Перекубировка, перепрограммирование теплосчетчика		1 935.00	
4	Доработка канала подпитки		1 998.00	
5	Плата вычислителя ИСТВ.687254.056-01	15 850.00	3 501.00	2 970.00
6	Плата вычислителя ИСТВ.687254.056-03	10 330.00	2 380.50	2 016.00
7	Плата питания ИСТВ.687254.024-01 (10 кГц)	4 470.00	1 152.00	972.00
8	Плата питания ИСТВ.687254.024-02 (1 кГц)	4 240.00	1 107.00	945.00
9	Плата ПНЧ ИСТВ.687254.066-01 (10 кГц)	5 321.00	1 332.00	1 125.00
10	Плата ПНЧ ИСТВ.687254.066 (1 кГц)	5 470.00	1 359.00	1 152.00
11	Плата выпрямителя ИСТВ.687254.026 (10 кГц)	1 400.00	684.00	585.00
12	Плата выпрямителя ИСТВ.687254.026-01 (1 кГц)	1 300.00	684.00	585.00
13	Плата ПЧТ ВАУМ.687254.057-01	2 000.00	585.00	495.00
14	Плата соединений ИСТВ.687254.058-02 (ТС-100, 200, 300)	4 500.00	1 251.00	1 062.00
15	Плата соединений ИСТВ.687254.058-06 (ТС-301, 400, 500)	6 000.00	1 980.00	1 674.00
16	Плата генератора ВАУМ.687254.064-01	900.00	585.00	495.00
17	Плата расхода (меняется парно Гпод. и Гобр.)	7 500.00	-----	1 071.00
18	Трансформатор питания	1 350.00	-----	216.00
19	Блок индикатора ИСТВ.687.252.001	2 500.00	-----	414.00
20	Панель управления ИСТВ.687.525.002	1 300.00	-----	216.00
21	Крышка ИСТВ.301.261.005 (ТС-100, 200, 300)	-----	-----	1 026.00
22	Крышка ИСТВ.301.261.006 (ТС-301, 400, 500)	-----	-----	1 071.00
23	Корпус ИСТВ.687.436.005 (ТС-100, 200, 300)	-----	-----	1 539.00
24	Корпус ИСТВ.687.436.006 (ТС-301, 400, 500)	-----	-----	1 710.00
25	Шлейфовое соединение	211.50	-----	31.50
26	Элемент питания	1 152.00	-----	684.00
27	Блок принтер-модемных разъемов	-----	-----	414.00
28	Замена платы GSM-модема ВАУМ 687254.170-01	-----	-----	4 500.00
29	Замена платы GSM-модема ВАУМ 687254.185(195)	-----	-----	5 400.00
30	Замена шасси	-----	-----	2 475.00
31	Контроль монтажа электронного блока	-----	-----	450.00
32	Контроль монтажа платы вычислителя	-----	-----	657.00
33	Контроль монтажа платы питания	-----	-----	657.00
34	Контроль монтажа платы выпрямителя и генератора тока	-----	-----	693.00
35	Расширенное тестирование ЭБ	-----	-----	11 043.00

## Стоимость капитального ремонта (замены) электронного блока

№	Кол-во каналов	Стоимость
1	Один	24 550.00
2	Два	25 560.00
3	Три	25 880.00
4	Четыре	35 190.00
5	Пять	38 810.00
6	Погружной одноканальный	42 850.00
7	Погружной двухканальный	43 570.00

## Стоимость сложного ремонта (замены) ПШ

№	Ду	Стоимость
1	ПРН-15	4 220.00
2	ПРН-25	4 400.00
3	ПРН-32	4 730.00
4	ПРН-40	5 100.00
5	ПРН-50	5 650.00
6	ПРН-80	9 350.00
7	ПРН-100	9 940.00
8	ПРН-150	20 220.00
9	ПРН-200	34 050.00
10	ПРН-300	83 650.00
11	ПРН-400	181 530.00
12	ПС-1	17 710.00

## Доработка теплосчетчика ВИС.Т встраиваемыми коммуникационными устройствами

№	Исполнение	Обозначение	Стоимость
1	Контроллер локальной сети Ethernet (TCP/IP) NT4	-Е	6 900.00
2	Встроенный модем MT5 для коммутируемых телефонных линий	-Е1	8 050.00
3	Встроенный GSM/GPRS модем MT9g без антенны	-Е2	9 200.00
4	Встроенный GSM/GPRS модем MT9g без антенны с переключением на RS-485	-Е2 с пер.	16 330.00
5	Встроенный GSM/GPRS модем MT9g со встроенной антенной	-Е2	9 780.00
6	Антенный комплекс длина 5 м.	L=5м.	4 480.00
7	Антенный комплекс длина 10 м.	L=10м.	7 020.00
8	Антенный комплекс длина 15 м.	L=15м.	8 050.00
9	Антенный комплекс длина 20 м.	L=20м.	8 970.00
10	Антенный комплекс длина 30 м.	L=30м.	10 810.00